



COMUNE DI
CAMBIAGO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PGT

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12

REVISIONE 2019-2020

10

PdR

Piano delle Regole

Fascicolo

**ANALISI FOTOGRAFICA DEL
CENTRO STORICO E DELLE CASCINE
STORICHE**

allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

SINDACO
Laura Tresoldi

PROGETTISTI
dott. arch. Mario Mossolani
dott. ing. Marcello Mossolani

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
dott. Alessandro Mauri

COLLABORATORI
geom. Mauro Scano

SEGRETARIO
dott.ssa Adele Francesca Moscato

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
arch. Giovanni Di Grandi



STUDIO MOSSOLANI
Urbanistica Architettura Ingegneria
Via della Pace 14 - 27045 Casteggio (Pavia) - Tel. 0383 890096 - Telefax 0383 803683

Comune di Cambiago
Città Metropolitana di Milano

PGT

Piano di Governo del Territorio
PIANO DELLE REGOLE

REVISIONE PGT 2019-2020

ANALISI FOTOGRAFICA DEL CENTRO STORICO E DELLE CASCINE STORICHE

INDICE

COMPARTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO E DELLE CASCINE STORICHE:QUADRO D'UNIONEpag. 1

Comparto 1.....	pag. 2
Comparto 2.....	pag. 3
Comparto 3.....	pag. 4
Comparto 4.....	pag. 5
Comparto 5.....	pag. 6
Comparto 6.....	pag. 7
Comparto 7.....	pag. 8
Comparto 8.....	pag. 9
Comparto 9.....	pag. 10
Comparto 10.....	pag. 11
Comparto 11.....	pag. 12
Comparto 12.....	pag. 13
Comparto 13.....	pag. 14
Comparto 14.....	pag. 15
Comparto 15.....	pag. 16
Comparto 16.....	pag. 17
Comparto 17.....	pag. 18
Comparto 18.....	pag. 19
Comparto 19.....	pag. 20
Comparto 20.....	pag. 21
Comparto 21.....	pag. 22
Comparto 22.....	pag. 23
Comparto 23.....	pag. 24
Comparto 24.....	pag. 25
Comparto 25.....	pag. 26
Comparto 26.....	pag. 27
Comparto 27.....	pag. 28
Comparto 28.....	pag. 29
Comparto 29.....	pag. 30
Comparto 30.....	pag. 31
Comparto 31.....	pag. 32
Comparto 32.....	pag. 33
Comparto 33.....	pag. 34
Comparto 34.....	pag. 35
Comparto 35.....	pag. 36
Comparto 36.....	pag. 37
Comparto 37.....	pag. 38
Comparto 38.....	pag. 39
Comparto 39.....	pag. 40
Comparto 40.....	pag. 41
Comparto 41.....	pag. 42
Comparto 42.....	pag. 43
Comparto 43.....	pag. 44

SCHEDE DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO E DELLE CASCINE STORICHE:QUADRO D'UNIONEpag. 45

[illegible]

Cascina Orombella Comparto 43

Cascina La Rocca

Comparto 42



The image is an aerial map of the Cascina La Rocca area. A specific compartment, labeled '42' in red, is highlighted with a red dashed border. A vertical color scale bar is positioned next to the compartment, ranging from green at the bottom to red at the top. The map shows various buildings, roads, and green spaces. The title 'Cascina La Rocca' is at the top left, and 'Comparto 42' is below it.

Delimitazione dei comparti

Perimetro della città storica


Accessi principali ai comparti

INDICATORE DI PREGIO DEI COMPARTI

Le tacche arancioni indicano il grado di pregio degli edifici (da 1 a 4)

Le tacche verdi indicano il grado di pregio delle aree libere (da 1 a 4)

Comparto 1



È un comparto omogeneo, restaurato, formato da tipologie congruenti al contesto. Lo stato generale è decoroso. Non ci sono elementi obsoleti o in contrasto con le tipologie edilizie. La corte interna pavimentata crea continuità con la strada di affaccio. I parcheggi interni sono sufficienti, è presente una buona illuminazione stradale.




A

B



C



È un'area disomogenea (alcuni edifici sono ben mantenuti mentre altri sono in deperimento). La corte non è pavimentata e dotata di scoli per l'acqua o illuminazione. La parte retrostante è composta da orti privati e garage che compongono un ambiente poco pregiato anche se molto tranquillo. Probabilmente questo comparto necessita di un recupero coordinato.




A



B



C



È un area complessivamente ben mantenuta. I restauri apportati si inseriscono in una logica di riqualificazione e di consolidamento della struttura urbana. Il rapporto tra il fronte delle residenze ed il retro (ricoveri attrezzi, garage) è ormai perso. Le due entità sono separate dagli usi.




A

B



C



È una corte totalmente ristrutturata. Non ci sono elementi dissonanti ma anzi i pregio come un piccolo portico con colonnato. Sono stati ripresi alcuni elementi decorativi antichi come archi in muratura, un portone d'accesso in legno, un soffitto a cassettoni nel portico d'ingresso della corte. L'ambiente è totalmente pavimentato e risulta spoglio. All'esterno si trova la Piazza Cesare Battisti che è dotata di alcuni elementi decorativi: fontana (non funzionante) e due panchine.



A



B



Esternamente il complesso edificato è caratterizzato da elementi di decoro come dipinti sotto la tettoia e stucchi attorno agli infissi. I balconi e le ringhiere sembrano artigianali. Il retro del complesso è invece trascurato, il pavimento è cementato ma presenta crepe vistose.




A

B



C





Esteriormente gli edifici che si affacciano alla strada hanno subito una ristrutturazione omogenea e conforme ai requisiti di inserimento nel centro storico. All'interno della corte si rileva un accentuato degrado sia per quanto riguarda la struttura dei garage, sia per quanto riguarda gli elementi di rifinitura delle abitazioni: tettoie in vetroresina, ammassi di vasi in terracotta agli angoli. La corte è sprovvista di pavimentazione, al centro sono presenti due alberi che forniscono ombra ai posti auto. Nel retro si sviluppano una serie di capanne ed orti che compongono un ambiente poco curato.



A

B



C



D





È una corte piccola ma ben curata, c'è un giardino ricco di differenti specie erbacee ad alto e basso fusto. Le abitazioni non sono di particolare rilievo e presentano alcuni elementi di disturbo che si inseriscono male rispetto al contesto tipologico.



A



La corte si presenta disomogenea. Vi sono elementi differenti poco in relazione tra loro. L'ambiente si caratterizza per i forti colori delle nuove ristrutturazioni che colpiscono l'occhio ma non conferiscono qualità. Sono presenti inoltre molte antenne televisive che disturbano la visuale perché collocate nei tetti degli edifici più bassi. Il complesso si presenta in maniera più omogenea nella parte retrostante perché caratterizzato da una continuità tipologico-abitativa: case con giardino privato e garage al piano terra. Non sono presenti elementi vegetativi di rilievo.




A

B



C






Esteticamente l'affaccio della strada (Via Madonna) risulta adeguato sebbene la facciata del complesso non sia particolarmente mantenuta. L'interno della corte risulta essere ordinato ma spoglio. Vi sono cavi elettrici e telefonici troppo visibili perché posti ad altezze relativamente basse, scale in legno in buono stato anche se poco mantenute.



A



B




L'edificio risulta essere abitato a tutti i livelli ma il restauro ha apportato modifiche solo al piano terra ed al giardino circostante. Complessivamente l'edificio emerge rispetto al contesto insediativo non solo per l'altezza ma anche per le rifiniture (stucchi e decori, timpani e trifore). Un elemento dissonante rispetto alla tipologia dell'edificio è la ringhiera di perimetro. La strada su cui questo comparto si affaccia possiede marciapiede ma ha illuminazione scadente.



A




B



L'intero comparto si presenta poco aperto all'esterno. Complessivamente è poco pregiato, non ha elementi rilevanti di decoro né di vegetazione sebbene siano state apportate delle ristrutturazioni. All'interno gli orti sono contenuti da aree cementate.



A




È composto dalla scuola e la piazza principale di Cambiago. Complessivamente il luogo risulta decoroso e ben mantenuto grazie anche alla sua ristrutturazione. Gli elementi di arredo urbano potrebbero essere migliorati: le alberature sulla piazza sono poche e giovani ed apportano poca ombra, le panchine sono senza schienale, la fontana non è funzionante. L'ambiente è leggermente compromesso dall'attraversamento di auto anche durante le ore di morbida.



A

B






L'elemento di pregio è l'apertura su due fronti dell'intero complesso residenziale. L'accesso dalla via è anticipato da piccoli giardini privati. All'interno la corte presenta un'omogeneità degli edifici per tipologia ma non per aspetti di qualità.



A

B






Il complesso è piccolo ma inserito nella struttura urbana. Non presenta elementi né di pregio né di disturbo.



A




La tipologia in linea permette di mantenere una continuità insediativa tra centro storico e prima periferia. L'edificio ristrutturato con affaccio sul giardino mantiene una propria indipendenza dal resto del tessuto edificato senza per questo risultare incongruo (ha elementi di pregio come piccole logge e balconi). Il giardino accoglie diversi tipi di vegetazione.



A

B






È totalmente ristrutturato e in ottime condizioni, il comparto è carente nello spazio comune. Non sono organizzati i parcheggi.




A



È di supporto al comparto precedente e non presenta elementi di particolare interesse.




A



È composto da una piccola corte poco organizzata dando l'impressione che gli edifici siano da essa indipendenti. Lo spazio comune non presenta elementi qualitativamente rilevanti.



A



Complessivamente questo comparto risulta molto vissuto anche se un po' trascurato: i ballatoi sono ormai fatiscenti e lo spazio pubblico a terra necessita di una ristrutturazione sostanziale. Le capanne centrali rendono il cortile ulteriormente degradato. Servirebbero posti auto organizzati.



A

B






Il complesso si sviluppa su due ampie corti unendo qualità insediative abbastanza differenti: case ristrutturate, tettoie in eternit, scale non ristrutturate, elementi obsoleti. Il luogo non è particolarmente curato né sotto l'aspetto degli edifici, né nelle parti pubbliche come la corte e i ballatoi. Il passaggio di collegamento tra le due corti (che sono di medie dimensioni) non è carrabile ed è poco usato anche dai pedoni perciò risulta poco curato.




A



B




C




Gli edifici sono disomogenei per qualità dello stato di conservazione. L'area centrale è usata solo per parcheggio.



A




Gli edifici sono stati ristrutturati ma non ci sono elementi di pregio. L'affaccio diretto in strada non permette di avere elementi naturali.



A

B






I due edifici non sembrano avere molta relazione con il contesto costruito sia tipologicamente (case singole) sia per la qualità delle finiture (recinzioni molto elevate che non consentono una buona permeabilità visiva). Il contesto necessiterebbe di restauro. Non ci sono elementi vegetali di qualità.




A



Ristorante (bocciofila)



A



L'elemento di spicco è il giardino e relativo orto.



A

B





Il comparto è abbastanza curato e omogeneo, la pavimentazione in pietra è sicuramente un elemento di pregio.



A




Il comparto è sviluppatosi due corti. Gli edifici sono abbastanza alti e accompagnano verso lo spazio costituito dalla Chiesa. La pavimentazione del comparto è in ghiaia e stride un po' rispetto all'apertura che il comparto offre alla Piazza San Zenone che è interamente pavimentata. Il comparto è tranquillo e libero dal traffico.



B






Il comparto è di pregio, comprende un'area destinata a parcheggio, Piazza San Zenone e la chiesa parrocchiale. La ristrutturazione ha reso il complesso più agibile al passaggio pedonale ma poco confortevole per la sosta pedonale a causa della sola presenza di una panchina.




A

B






La tipologia edilizia è più simile ad edifici di periferia che di centro storico anche se i colori degli intonaci rendono più facile l'inserimento nel contesto di centro storico.



A

B






L'elemento di pregio è il giardino con relativo orto. Anche gli edifici sono ben relazionati con il contesto.



A



La corte si sviluppa in senso longitudinale rispetto alla strada di affaccio. Questo priva il comparto di respiro tanto da far sembrare la corte una strada.




A



Il comparto è racchiuso attorno ad una corte centrale quadrata ben separata dall'accesso in strada. Non ci sono elementi di particolare pregio.




A



Il comparto è formato da una corte chiusa all'utilizzo pubblico perciò inaccessibile. Anche dall'esterno sembra dare l'impressione che l'edificio non sia a corte ma singolo.



A



Le condizioni delle ristrutturazioni sono ottime anche se non hanno reso il comparto unitario rispetto alla morfologia insediativa del centro storico. La creazione di nuovi abbaini e lucernai in realtà sembrano essere elementi di disturbo rispetto al contesto. Anche le nuove terrazze non si inseriscono bene. Lo spazio di relazione è prevalentemente adibito a parcheggio.



A



È un comparto appena ristrutturato ma presenta elementi poco affini alle tipologie i centro storico.



A



Il retro della villa risulta essere in buone condizioni. Le altre abitazioni seppure inserite sono da riqualificare.





È un comparto non uniforme. Le parti in restauro sono poco confacenti con il centro storico.



A



È un comparto abbastanza omogeneo, composto da una grande corte rettangolare con attorno case in linea e abitazioni singole. La corte è asfaltata. Alcuni edifici sono ristrutturati altri no, generalmente il comparto è mediocre e non presenta elementi di pregio.



A



È un sottocomparto del comparto A. Si differenzia da quest'ultimo per la chiusura dell'edificato su una corte più piccola, longitudinale rispetto alla corte del comparto A. I due edifici storici attorno alla corte attribuiscono molto pregio all'intero comparto.



È un comparto eterogeneo per qualità dello stato di manutenzione e funzioni. Di interesse è la piccola zona a giardino di fronte alla chiesa che attribuisce pregio a questo piccolo comparto.




A



È il comparto più scadente all'interno della frazione Torrazze. Non ci sono elementi di pregio, le case si affacciano su un'intera porzione di edifici destinati a ricovero attrezzi. Le finiture sono scadenti, il comparto avrebbe bisogno di un recupero.




A



È un comparto molto isolato, la presenza massiccia di vegetazione sia naturale che di coltivazione attribuisce pregio al contesto in cui la cascina si inserisce. L'intero comparto è circondato da orti e frutteti. La cascina, necessiterebbe di una riorganizzazione.



A




Rispetto alla Cascina Rocca questo comparto è totalmente utilizzato a residenza. Non ci sono elementi di pregio particolare e sebbene sia isolata e nel mezzo del paesaggio agrario non ci sono particolari tipi di vegetazione.




A

SCHEDE DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO E DELLE CASCINE STORICHE: QUADRO D'UNIONE

Cambiago - Schede 1-202




Cascina Orombella - Scheda 204



Cascina La Rocca - Scheda 203



Torrazza - Schede 205-228



 **Identificativo schede/numero civico**
 **Perimetro della città storica**



Via	ai Campi	Tavola	1
*	Civico	Foglio Mappali	5 22-126




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via ai Campi

2 Civico

Tavola

2

Foglio
Mappali

5

18-16

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	3
5	Civico	Foglio Mappale	5 143




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza

Cesare Battisti

Tavola

4

*

Civico

Foglio
Mappale

5
221





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia

edificio in linea

Altezza

2 piani - 6 metri

Stato di conservazione

buono
ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio

residenziale

Funzione prevalente
ai piani

T
1°

garage/residenziale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze

corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo

elevata
ghiaio

Consistenza del verde

scarsa

Consistenza della vegetazione

nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada

sterrata
carrabile
senza marciapiede

Illuminazione

assente

Impianti tecnologici

assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza
1

Cesare Battisti
Civico

Tavola
Foglio
Mappale

5
5
266

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia

edificio a corte

Altezza

1 piano - 7,5 metri

Stato di conservazione

ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio

uffici

Funzione prevalente
ai piani

T
1°

uffici
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze

corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo

scarsa
pavè

Consistenza del verde

scarsa

Consistenza della vegetazione

scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada

ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione

ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici

assenti



Piazza

Cesare Battisti

Tavola

7

5

Civico

Foglio
Mappale

5
266





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia

edificio a corte

Altezza

2 piani - 6 metri

Stato di conservazione

ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio

residenziale

Funzione prevalente
ai piani

T
1°

box/garage
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze

corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo

scarsa
lastricato

Consistenza del verde

scarsa

Consistenza della vegetazione

scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada

ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione

ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici

assenti





Foto A



Piazza Marconi

2 - 4 Civico

Tavola

8

Foglio
Mappale

5
400

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1-2 piani - 3-6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio scuola materna

Funzione prevalente ai piani T 1° scuola materna

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza Marconi

6a Civico

Tavola 9

Foglio 5
Mappale 197

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano ☐ T residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino
con parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	11
*	Civico	Foglio Mappale	5 169

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2°

 commerciale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	12
garage*	Civico	Foglio Mappale	5 169

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 1 piani - 3 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Piazza San Zenone

C Civico

Tavola 13

Foglio 5
Mappale A

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piani - 12 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente Chiesa parrocchiale
dell'edificio

SPAZIO APERTO

Pertinenze piazza pubblica
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
pavè

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza San Zenone

Tavola 14

4a Civico

Foglio 5
Mappali 164-165





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza San Zenone

4b Civico

Tavola 15

Foglio 5
Mappale 156





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza San Zenone
4c Civico

Tavola 16
Foglio 5
Mappale 743




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piani - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza San Zenone

Tavola 18

4e Civico

Foglio 5
Mappale 158




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piani - 5 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Piazza ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via XXIV Maggio

3 Civico

Tavola

21

Foglio
Mappale

5
579





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via XXIV Maggio

Tavola 23

5a Civico

Foglio 5
Mappale 578



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



Via	XXIV Maggio	Tavola	24
5a garage	Civico	Foglio Mappali	5 569-578

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☒ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via XXIV Maggio

5b Civico

Tavola 25
Foglio 5
Mappali 571-572
573-574

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con orto
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via XXIV Maggio

5c Civico

Tavola

26

Foglio
Mappale

5

574-582-583
589-588-581-580

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con orto
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Dante
3 - 5 - 7	Civico

Tavola	29
Foglio Mappale	5 475





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2°

 commerciale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Dante	Tavola	30
3-5-7 garage	Civico	Foglio Mappali	5 478-480

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	della Repubblica	Tavola	31
1	Civico	Foglio Mappale	5 443




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione scadente
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



Via della Repubblica

Tavola 32

1a Civico

Foglio Mappale 5 440

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione scadente
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	della Repubblica	Tavola	33
1a garage	Civico	Foglio Mappali	5 439-550

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione scadente
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	della Repubblica	Tavola	34
2	Civico	Foglio Mappali	5 426





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio disabitato

Funzione prevalente ai piani T 1° disabitato

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione scadente
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gabellini	Tavola	35
1	Civico	Foglio Mappale	5 177





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione buona

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gabellini	Tavola	36
3	Civico	Foglio Mappale	5 170





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano T residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba, lastricato

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via Garibaldi
Z. Civico

Tavola 37
Foglio 5
Mappali 141-142
152

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione in ristrutturazione

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
erba, betonella

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	38
2-4-6	Civico	Foglio Mappali	5 66-64

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani	n.2	T	1°	residenziale
	n.4	T	1°	disabitato
	n.6	T	1°	disabitato

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	39
8 - 10	Civico	Foglio Mappali	5 53-54





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via Garibaldi
8a Civico

Tavola 40
Foglio 5
Mappali 62-63-779
58-59

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2°

 box/garage
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento, betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi
8b Civico

Tavola 41
Foglio 5
Mappali 43-57





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento, betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	42
8c	Civico	Foglio Mappali	5 39-50





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via Garibaldi

8d Civico

Tavola 43

Foglio 5
Mappali 737-737
38

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6/7 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella, lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	44
8e	Civico	Foglio Mappale	5 39





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella, lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi
8f Civico

Tavola 45
Foglio 5
Mappali 33-34-37




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Garibaldi
8g Civico

Tavola 46
Foglio 5
Mappale 35

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Garibaldi

8h Civico

Tavola

47

Foglio
Mappale

5
633

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente
ai piani $\boxed{T}$ box/garage
 $\boxed{1^{\circ}}$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	48
8i	Civico	Foglio Mappale	5 40

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	49
8 garage	Civico	Foglio Mappali	5 15-960




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	50
11a	Civico	Foglio Mappale	5 139





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	51
11b	Civico	Foglio Mappale	5 127




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi

Tavola 52

11c Civico

Foglio 5
Mappale 127





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani -7 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi


Tavola 53

11d Civico

Foglio 5
Mappale 147



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani -7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	54
11d garage	Civico	Foglio Mappale	5 146



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	55
11e	Civico	Foglio Mappali	5 150-151



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $\boxed{T}$ box/garage
 $\boxed{1^{\circ}}$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi
19b Civico

Tavola 58
Foglio 5
Mappale 833





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi

Tavola 60

19d Civico

Foglio 5
Mappale 833





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	61
14 - 18 20 - 22	Civici	Foglio Mappali	5 31-47



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato/pavè

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata a lastricato/pavè
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	62
17 - 21 23 - 25	Civici	Foglio Mappali	5 125-60




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	63
24a	Civico	Foglio Mappale	5 44




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ 1° ☒ 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	64
24b	Civico	Foglio Mappale	5 633



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Garibaldi

24c Civico

Tavola 65

Foglio 5
Mappale 633

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	66
24d	Civico	Foglio Mappale	5 23




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via Garibaldi
24e Civico

Tavola 67
Foglio 5
Mappali da 24 a 29

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano T residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Garibaldi

24f Civico

Tavola

68

Foglio
Mappale

5
31

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi

Tavola 69

29 Civico

Foglio 5
Mappale 125




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione in ristrutturazione

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Garibaldi

Tavola 70

30 Civico

Foglio 5
Mappale 127





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	71
33-35	Civici	Foglio Mappale	5 117





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 4 piani - 12 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2° 3°

 commerciale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	72
39	Civico	Foglio Mappale	5 116




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde non visibile

Consistenza della vegetazione presenza di
alberi

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	73
41 - 43	Civico	Foglio Mappale	5 114





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde non visibile

Consistenza della vegetazione presenza di
alberi

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede


ottima
di recente costruzione

assenti



Via	Gesù
1	Civico

Tavola	74
Foglio Mappale	5 130



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato (villa)

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino privato
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione elevata

Foto A




SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti






Foto A



Via	Gesù	Tavola	75
2	Civico	Foglio Mappali	4 92-684 685-686

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Gesù
2a Civico

Tavola 76
Foglio 5
Mappali 92-687
688-689




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Gesù	Tavola	77
2+2a garage	Civico	Foglio Mappali	4 dal 676 al 682

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	78
5 - 27	Civico	Foglio Mappale	5 268





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	79
5 garage	Civico	Foglio Mappale	5 270




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
6a	Civico

Tavola	80
Foglio Mappale	5 109



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto/cemento

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Gesù
6b Civico

Tavola 81
Foglio 5
Mappale 113





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° ☒ 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via Gesù
6c Civico

Tavola 82
Foglio 5
Mappale 106

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Gesù	Tavola	83
6d	Civico	Foglio Mappale	4 97

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici acquedotto



Foto A



Via	Gesù	Tavola	84
6d box	Civico	Foglio Mappali	4 98-99-101 830-849

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ☐ T ricovero attrezzi
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici acquedotto



Via	Gesù
8	Civico

Tavola	85
Foglio Mappale	5 113





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Gesù	Tavola	86
9	Civico	Foglio Mappale	5 304-305

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Gesù	Tavola	87
9 garage	Civico	Foglio Mappale	5 311

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Gesù	Tavola	88
9* garage	Civico	Foglio Mappali	5 da 321 a 325

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T 1° box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Gesù
9b	Civico

Tavola	89
Foglio Mappali	5 307-308 309-310



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
9b garage	Civico

Tavola	90
Foglio Mappali	5 312-313 314-315




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Gesù
10 Civico

Tavola 91
Foglio 5
Mappale 113





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	92
11	Civico	Foglio Mappale	5 335




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	93
12	Civico	Foglio Mappale	5 113




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
13-15-17	Civico

Tavola	94
Foglio Mappale	5 335





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente residenziale
dell'edificio

Funzione prevalente ☐ T residenziale/com.
ai piani ☐ 1° ☐ 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Gesù	Tavola	95
22-26-28	Civico	Foglio	5
30-32-34		Mappale	222

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



Via	Gesù	Tavola	96
22 garage	Civico	Foglio Mappale	5 223

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
34 garage	Civico

Tavola	97
Foglio Mappale	5 224-225 226-227





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
con parti ristrutturate

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	98
1 - 3	Civico	Foglio Mappale	5 537




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	99
5a	Civico	Foglio Mappale	5 535




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	100
5b	Civico	Foglio Mappali	5 539-540




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	101
5c	Civico	Foglio Mappale	5 541




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	102
5d	Civico	Foglio Mappali	5 543-544-545 532-691





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	103
6	Civico	Foglio Mappali	5 395-396



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2°

 terziario
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	104
7 - 9 - 11	Civico	Foglio Mappali	5 533-534



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	105
10	Civico	Foglio Mappale	5 375




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente al piano ☒ ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	106
10a	Civico	Foglio Mappale	5 391-392

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	107
10b	Civico	Foglio Mappali	5 351-352-353-354 370-371-372




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Madonna
10c Civico

Tavola 108
Foglio 5
Mappali da 344 a 350
da 355 a 360, 207

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	109
10d	Civico	Foglio Mappali	5 374-375 741

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	110
10e	Civico	Foglio Mappali	5 377-378 379-380-381




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	111
10f	Civico	Foglio Mappali	5 da 382 a 389




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	112
12	Civico	Foglio Mappale	5 376




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	113
19a	Civico	Foglio Mappale	5 513





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	114
19b	Civico	Foglio Mappali	5 515-516-518 520-524

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente residenziale
dell'edificio

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Madonna	Tavola	115
19c	Civico	Foglio Mappali	5 522-729

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	116
19c garage	Civico	Foglio Mappali	5 519-521



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	117
19d	Civico	Foglio Mappale	5 523





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	118
19d garage	Civico	Foglio Mappale	5 517




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	119
19e	Civico	Foglio Mappale	5 517



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	120
19e garage	Civico	Foglio Mappale	5 749

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	121
19f	Civico	Foglio Mappali	5 529-531

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



Via	Madonna	Tavola	122
19f garage	Civico	Foglio Mappale	5 531

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	123
19g	Civico	Foglio Mappali	5 526-530 697-861





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	124
19g garage	Civico	Foglio Mappale	5 525





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	125
19h	Civico	Foglio Mappale	5 511





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Madonna	Tavola	126
19h garage	Civico	Foglio Mappale	5 512-527

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaia, erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	127
24	Civico	Foglio Mappale	5 337

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	128
26a	Civico	Foglio Mappale	5 337




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $T 1^\circ$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	129
26b	Civico	Foglio Mappale	5 333

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $\boxed{T}$ box/garage
 $\boxed{1^{\circ}}$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	130
26c	Civico	Foglio Mappale	5 333




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	131
26d	Civico	Foglio Mappale	5 333

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 4,5 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	132
27	Civico	Foglio Mappale	5 493



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Madonna	Tavola	133
28	Civico	Foglio Mappale	5 337

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T
1° 2°

 commerciale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	134
29	Civico	Foglio Mappale	5 493





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	135
30	Civico	Foglio Mappale	5 337

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T residenziale/com.
1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	136
33	Civico	Foglio Mappale	5 494





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Madonna	Tavola	137
34	Civico	Foglio Mappale	5 335

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	138
35	Civico	Foglio Mappale	5 494





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° disabitato

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede


Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



A
mappa OK

Foto A



Via	Madonna	Tavola	139
36	Civico	Foglio Mappale	5 335

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 6 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	140
36 garage	Civico	Foglio Mappale	5 335





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	141
36 box	Civico	Foglio Mappale	5 335-636



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ☐ T ricovero attrezzi
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	142
37	Civico	Foglio Mappali	5 498-499 504-506





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
cemento, ghiaio, erba

Consistenza del verde scarsa
lastricato

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	143
38-40-42	Civico	Foglio	5
44-46-48		Mappale	335




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Madonna
50 Civico

Tavola 144
Foglio 5
Mappale 335





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	145
41 - 45	Civico	Foglio	5
53 - 55		Mappale	481-482

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Madonna	Tavola	146
41 - 45 garage	Civico	Foglio Mappale	5 482

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente
ai piani T box/garage
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Madonna	Tavola	147
53-55 garage	Civico	Foglio Mappale	5 481

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	148
53 - 55 box	Civico	Foglio Mappale	5 489-490




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici singoli

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente degli edifici residenziale

Funzione prevalente ☐ T ricovero attrezzi
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	149
47	Civico	Foglio Mappale	5 485





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano T residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
lastricata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Gramsci	Tavola	150bis
*	Civico	Foglio Mappale	6 477



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato
Altezza	2 piani - 6 metri
Stato di conservazione	buono ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino
Permeabilità del suolo	buono erba, lastricato
Consistenza del verde	buona
Consistenza della vegetazione	scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	ottima di vecchia costruzione
Impianti tecnologici	assenti



Via Montello
6 Civico

Tavola 151
Foglio 5
Mappale 408





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via
8-10-12
16-18-20

Montello
Civici

Tavola
Foglio
Mappali

152
5
408-409-410
dal 413 al 417





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Montello

14a Civico

Tavola

153

Foglio
Mappali

5
434-435
436





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale/disabitato

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Montello
14b Civico

Tavola 154
Foglio 5
Mappali dal 428 al 433
437-438





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE


Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello	Tavola	157
14 box	Civico	Foglio Mappali	5 418-637





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box

Funzione prevalente al piano T box

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Oberdan

8 Civico

Tavola 159

Foglio 5
Mappale 373

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato interrato

Permeabilità del suolo scarsa
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Oberdan

Tavola 160

12 Civico

Foglio
Mappale 5
393





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Oberdan

13a Civico

Tavola 161

Foglio 5
Mappale 568

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo p.t. ristrutturato
mediocre 1°-2°p. non ristrutturati

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	162
13a garage	Civico	Foglio Mappale	5 412





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione buona

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	163
14	Civico	Foglio Mappali	5 393-397




Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	164
20	Civico	Foglio Mappale	5 538




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Oberdan	Tavola	165
20 garage	Civico	Foglio Mappale	5 547

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ☐ T box/garage
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
asfaltata
carrabile
con marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via Piave
1b Civico

Tavola 166
Foglio 5
Mappale 441

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo elevata
erba, lastricato

Consistenza del verde ottima

Consistenza della vegetazione elevata
piante e siepe di recinto

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Piave
1b garage	Civico

Tavola	167
Foglio Mappale	5 441





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo elevata
erba, lastricato

Consistenza del verde ottima

Consistenza della vegetazione elevata
piante e siepe di recinto

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
3	Civico

Tavola	168
Foglio Mappale	5 338





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricettivo/ristorazione

Funzione prevalente al piano T ristorazione

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
3 garage	Civico

Tavola	169
Foglio Mappale	5 343





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Roma
4	Civico

Tavola	170
Foglio Mappale	5 168



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 4 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

T	1°
2°	3°

 residenziale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Roma
5 Civico

Tavola 171
Foglio 5
Mappali da 284 a 291
da 292 a 298





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
6	Civico

Tavola	172
Foglio Mappale	5 167





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Roma
7 - 9 11 - 13	Civico

Tavola	173
Foglio Mappali	5 279-282



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via Roma
12 - 14
16 Civico

Tavola 174
Foglio 5
Mappale 162



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio disabitato

Funzione prevalente ai piani T 1° disabitato

SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via Roma
15 Civico

Tavola 175
Foglio 5
Mappali 282-283
284-285



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $\boxed{T}$ box/garage
 $\boxed{1^o}$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
lastricato, erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via Roma
18b Civico

Tavola 177
Foglio 5
Mappali 131-138
859-860

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale
+ chiesa parrocchiale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Roma
18c Civico

Tavola 178
Foglio 5
Mappale 155




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani $\boxed{T}$ box/garage
 $\boxed{1^\circ}$ ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Roma
18d Civico

Tavola 179
Foglio 5
Mappale 160



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $\begin{matrix} T \\ 1^o \end{matrix}$ box/garage
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
18e	Civico

Tavola	180
Foglio Mappale	5 161




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
18e garage	Civico

Tavola	181
Foglio Mappale	5 696




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
26 - 28	Civico

Tavola	182
Foglio Mappale	5 133





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba, ghiaio

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione elevata
con alberi da frutto

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	183
3	Civico	Foglio Mappale	5 153





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 5 metri
con semi-interrato

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano ☐ T residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	184
3 garage	Civico	Foglio Mappale	5 158





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia

edificio a corte

Altezza

2 piani - 6 metri

Stato di conservazione

ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente
dell'edificio

residenziale

Funzione prevalente
ai piani

T

garage

1°

residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze

corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo

elevata
ghiaino, erba

Consistenza del verde

scarsa

Consistenza della vegetazione

nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza

ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè
senza marciapiede

Illuminazione

buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici

assenti



Via	San Biagio	Tavola	186
2	Civico	Foglio Mappale	5 268





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	187
4	Civico	Foglio Mappale	5 268





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ☐ T box/garage
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via San Biagio

Tavola 188

3-5 Civico

Foglio 5
Mappale 300



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $T1^\circ$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	190
6 garage	Civico	Foglio Mappale	5 276



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T 1° box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via San Biagio

7a Civico

Tavola 191

Foglio 5
Mappale 300

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	192
7b	Civico	Foglio Mappale	5 300





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via San Biagio

Tavola 193

7c Civico

Foglio 5
Mappali 319-320





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ☐ T ricovero attrezzi
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via San Biagio

Tavola 194

7d Civico

Foglio 5
Mappale 303




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani $\begin{matrix} T \\ 1^o \end{matrix}$ box/garage
disabitata

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
ghiaio, lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via San Biagio

7f Civico

Tavola

196

Foglio
Mappali

5
316-317
318





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano ☐ T box/garage

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



Via	San Biagio	Tavola	198
15 - 17 - 19	Civico	Foglio Mappali	5 305 da 307 a 310

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	199
16 - 18 - 20	Civico	Foglio Mappali	5 273-275



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via San Biagio

Tavola 200

21 Civico

Foglio 5
Mappale 305




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T commerciale
1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	201
22 - 24	Civico	Foglio Mappale	5 271




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T residenziale/com.
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato interrato

Permeabilità del suolo media
lastricato, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione buona

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata
senza marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Vittorio Veneto	Tavola	202
1	Civico	Foglio Mappale	4 90





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T residenziale
1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata
carrabile
pavimentata a pavè e lastricata
con marciapiede

Illuminazione ottima
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Rocca
Cascina	Rocca

Tavola	203
Foglio Mappale	5 188





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia cascina

Altezza 2 piano - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale
con maneggio

Funzione prevalente ai piani $T 1^\circ$ residenziale
con maneggio

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde elevata
campi agricoli, giardino

Consistenza della vegetazione elevata
alberi da frutto, orto

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
sterrata
senza marciapiede

Illuminazione assente

Impianti tecnologici elettrodotto a circa
250 metri



Via	Orombella
Cascina	Orombella

Tavola	204
Foglio Mappali	9 224-224+ 223+





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia cascina

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio, erba

Consistenza del verde buona
campi agricoli

Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
sterrata
senza marciapiede

Illuminazione assente

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	205
Civico	12-14-16-20-22-22a-24-26-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48	Foglio Mappale	3 235




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti







Foto A



Via	Colombo	Tavola	206
garage	Civico	Foglio Mappale	3 239

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo
13 - 15	Civico
19 - 23	

Tavola	207
Foglio	3
Mappale	243





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo

25 Civico

Tavola 208

Foglio 3
Mappale 241





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $T1^\circ$ residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo

11a Civico

Tavola 209

Foglio 3
Mappale 243





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani ☐ T ☒ 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
ciotoli, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo
11b Civico

Tavola 210
Foglio 3
Mappali 243-571




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media
ciotoli, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo
box Civico

Tavola 211
Foglio 3
Mappali 88-85-553




Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente al piano ☒ ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
erba

Consistenza del verde buona


Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti







Foto A



Via Colombo

2h Civico

Tavola 212

Foglio 3
Mappale 249

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Colombo
2h garage	Civico

Tavola	213
Foglio Mappali	3 249-475



Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo

2g Civico

Tavola 214

Foglio 3
Mappale 249





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Colombo

2a Civico

Tavola

215

Foglio
Mappali

3
245-246
247-248





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ufficio sanitario

Funzione prevalente al piano ☒ ufficio sanitario

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media
ciotoli, asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	216
4 - 8	Civico	Foglio Mappale	3 235



Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piano - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	217
2	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piano - 6 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	218
1	Civico	Foglio Mappale	3 251





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	219
10 - 11a	Civico	Foglio Mappali	3 250-256





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani $\begin{matrix} T \\ 1^o \end{matrix}$ box/garage
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	220
7a	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente disabitato
dell'edificio

Funzione prevalente T 1° disabitato
ai piani

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	221
7d	Civico	Foglio Mappale	3 253





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	222
11	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	223
11 garage	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ☐ T ricovero attrezzi
al piano

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Magellano

13 Civico

Tavola 224

Foglio 3
Mappale 252





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	225
19-23-27 29-35	Civico	Foglio Mappale	3 253





Foto A



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Magellano
garage Civico

Tavola 226
Foglio 3
Mappali 255
dal 259 al 268





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani T box/garage
1° ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione mediocre
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via Matteotti

22 Civico

Tavola

Foglio
Mappali

227

3
241-242
572





Foto A



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media
erba, lastricato

Consistenza del verde buona


Consistenza della vegetazione scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piano - 7.5 metri

Stato di conservazione buono
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ed. religioso

Funzione prevalente ai piani T 1° religioso

SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica

Permeabilità del suolo scarsa
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata
carrabile
asfaltata

Illuminazione buona
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti